



DESCRIPTION

L'indicateur de pesage numérique Kd30 est un indicateur de pesage numérique de nouvelle génération avec son corps en acier inoxydable, configuré pour fonctionner avec de hautes performances.

Il peut connecter jusqu'à 4 capteurs de pesage numériques Kobastar.

Il collecte les données de pesage et offre une utilisation flexible en se connectant à de grands écrans externes, des ordinateurs et des périphériques tels que des imprimantes.

Il peut fonctionner dans différents systèmes de peage tels que les balances à plate-forme, les balances pour camions, les balances pour animaux vivants, le pesage de réservoir.

Avec le réglage automatique et manuel des coins, il n'est pas nécessaire d'utiliser des cartes de collecte de potentiomètre classiques.

APPLICATIONS

Balances à plateforme/ Pesage des cuves et silos

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de précision	1/30000
Homologation UE	(III) n = 3000 Division
Ecran	LED rouge 30 mm
Indicateurs d'état	7 LED d'état
Clavier	6 Bouton membrane
Interface de capteur de charge	Mode Rs485, Max. envoi distance 75m.
Vitesse de livraison	19200bps
Alimentation des capteurs de charge	DC12V / 750mA
Nombre de capteurs de charge	1 à 4 pièces (capteur de charge numérique Kobastar)
Connexion écran externe	Boucle de courant 20mA, 600bps, 100m.
Interface d'imprimante	Sortie d'imprimante parallèle (Epson, Panasonic Etc.)
Ports série	Rs232 / Rs485
étalonnage	Fonction de réglage de la linéarité
filtration	Filtrage numérique des vibrations
RTC	Date et heure en temps réel
Approvisionnement en énergie	AC110 ~ 220V - 50Hz Batterie rechargeable DC12V / 7Ah
Température de fonctionnement	-10 ~ 40 ° C sans condensation. R.H.85%
dimensions	293x210x70
poids	2,7 kg